

高速大容量区带离心机交叉漏液的原因

交叉漏液是高速大容量区带离心机操作中遇到的最大问题，造成交叉漏液的常见原因有：

- 1、Rulon 密封器的表面径向擦伤。
- 2、转子轴和密封套上的 O 形密封圈润滑不足。
- 3、梯度泵流速过高。
- 4、梯度介质的粘度太大。
- 5、管道连接系统不合适，密封组件承受的压力过大。
- 6、弹簧压力太小。
- 7、使用后没有保养好密封组件。

来源：<http://www.fudizao.com>