

实验室离心机转速分类

转速是实验室离心机的重要性能指标，可分为低速、高速和超高速三种。

- 1、低速：一般指小于 10000rpm 实验室离心机转速。
- 2、高速：一般指在 10000rpm~30000rpm 之间的实验室离心机转速。
- 3、超高速：一般指大于 30000rpm 的实验室离心机转速。

来源：<http://www.fudizao.com>