

气相色谱仪检测器的基本要求

气相色谱仪检测器的基本要求：

- 1、稳定性好。
- 2、噪声低。
- 3、灵敏度高。
- 4、检出下限低。
- 5、线性范围宽。
- 6、死体积小。
- 7、响应迅速。
- 8、通用型检测器要求适用范围广。
- 9、选择型检测器要求选择性好。

来源：<http://www.fudizao.com>